



NBA

GIDA AMBALAJ MAKİNA SAN. TİC. LTD.

Sayın Müşterilerimiz;

Çember Kapaklı Plastik Varillerimiz ile birlikte kapaklara takılı olarak gelen antivakların

(kapaklara takılı olan kırmızı plastik parça) tesisinizde varil kapatılmadan önce çıkartılması gereklidir.

Antivakların dolum sonrası kapaktan çıkarılmaması durumunda meydana gelecek sızma ve benzeri sorunlardan firmamız sorumlu değildir.

ANTİVAK: Çemberli ürünlerin kapaklarına takılmış olup, varil içerisindeki sıcak havanın dışarı çıkmasını sağlayarak, varilin, oluşabilecek vakum nedeniyle içe doğru çökmesini önlemek amacıyla yapılmış olan **kırmızı renkli** plastik parçasıdır. Ucunda; el ile hafifçe çekilmek suretiyle parçanın kapaktan ayrılmasını sağlayan bir halkası vardır.

Antivak'lar, variller müşterilerimizde, dolum yapılıp **kapaklar kapatılmadan önce** kullanıcı tarafından **mutlaka kapaktan çıkarılmalıdır**. (Bu işlem, kapak varilin üstünde takılı iken yapılırsa çekme esnasında antivak gövdeye takılarak çıkmayacak, zorlanırsa da kırılacak ve parçanın bir kısmı varil içinde, diğeri kapak üzerinde takılı kalacaktır.) Bunun için kapak açıldıktan sonra dışta kalan halkayı hafifçe çekerek stoperlerden kurtarmak yeterli olacaktır.

Antivakların kapaktan çıkarılmaması halinde, sevkiyat esnasında varil içindeki malzemenin dışarı sızması ve varilin istif kabiliyetinin kaybolmasına sebep olunur.

Saygılarımızla,

NBA GIDA AMBALAJ MAKİNA SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.